

# ESTACA TERRA CABOS ISOLADOS

## ESTACA TERRA




### ESTACA TERRA PEQUENA

Estaca terra de aço galvanizado para pequenos. CUIDADO! Para cercados melhorar a eficácia aconselhamos a instalar várias estacas terra.

➔ Ergonómica

Ref. 667.604



**ESTACA TERRA 1 m** Estaca terra 1m de aço galvanizado. Perfil especialmente desenvolvido para aumentar a superfície de contacto e melhorar o sistema terra do cercado.

➔ Maior superfície de contacto

Ref. 667.800



**BENTONITE** Em situações problemáticas pode melhorar até 10 vezes a qualidade da terra 1 balde por estaca terra 1m

➔ Para condições de seca.

Balde : 6.25 Kg

Ref. 667.850

## CABOS ISOLADOS




### FISALU ISOLAMENTO ATÉ 20.000V

Condutor de alumínio de grande secção protegido por dupla camada de isolamento 100% compatível FORCEFLEX

➔ Condutividade ótima

➔ Especial para arame de alumínio

25 m - Ref. 664.402



### FISOL GALVA ISOLAMENTO ATÉ 20.000 V FISOL ISOLAMENTO ATÉ 20.000 V

Arame de aço galvanizado 1.8 mm Ø Multifilar de cobre de grande secção Galvanização extra rica (240g/m2). Especial protegido por dupla camada de isolamento para cercados permanentes SECURGAL

➔ Condutividade ótima

➔ especial para arame galvanizado

25 m - Ref. 664.775

50 m - Ref. 664.751

100 m - Ref. 664.251



➔ Condutividade ótima universal

➔ para todo o tipo de instalações

10 m - Ref. 664.100

25 m - Ref. 664.102


50 m - Ref. 664.702

100 m - Ref. 664.202

### UNIÃO PARA FISOL/FISALU

A união pode ser enterrada ou submersa

Ref. 666.004



Para utilizar entre o eletrificador e os fio do cercado e ao sistema terra para evitar perdas.



Para passagens aéreas ou cercados distantes do eletrificador.



Garante a continuidade da eletrificação do resto do cercado quando os portões estiverem abertos.